Les couleurs de Chaville

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

De manière générale, toute modification de l'aspect extérieur d'une construction (façades, volets, fenêtres, clôtures...) doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable délivrée par le Maire de la commune.

Les travaux de ravalement d'un bâtiment ou d'une clôture ne peuvent débuter avant l'obtention de cette autorisation. Le demandeur doit constituer le dossier suivant :

- *une demande de déclaration de travaux (à retirer au Service de l'Urbanisme),*
- *un plan de situation,*
- *un plan de masse du terrain,*
- *des photographies couleurs des façades et pignons concernés,*
- *une notice précise avec des échantillons des couleurs choisies et leurs références exactes,*

Le cas échéant :

- *une autorisation du propriétaire,*
- *le procès-verbal d'Assemblée Générale de la copropriété décidant les travaux.*

Les documents datés et signés doivent être remis en trois exemplaires par le demandeur au Service de l'Urbanisme (voir coordonnées sur la pochette) pour instruction. L'avis de l'Architecte des Bâtiments de France peut être sollicité sur le projet en fonction de la localisation du terrain de la demande.

«La charte des couleurs» Janvier 2000
a été réalisée par Madame Vonnik HERTIG,
Designer-Coloriste • Atelier Couleur - Chaville

Cette charte est consultable au Service de l'Urbanisme.

Les couleurs de Chaville

Ce nuancier conseil est édité sur la base de la Charte des Couleurs. Compte tenu de la très grande richesse de celle-ci, le nuancier présente une sélection de couleurs constituant ainsi un véritable outil de travail assurant le lien entre la Charte et le demandeur dans un souci de qualité, d'harmonie et de cohérence chromatique. Il comprend :

1 • UNE PALETTE DES COULEURS DOMINANTES POUR LES FAÇADES

- 24 couleurs claires
- 24 couleurs ocres
- 24 couleurs "pastel" et vives

2 • UNE PALETTE DES COULEURS PONCTUELLES POUR LES SOUBASSEMENTS, MENUISERIES, FERRONNERIES ET ENCADREMENTS

- les ocres
- les verts
- les bleus

Ces trois fiches représentent les couleurs non sélectionnées dans les exemples du schéma directeur d'application.

3 • UN SCHÉMA DIRECTEUR D'APPLICATION REPRÉSENTANT DES EXEMPLES D'ASSOCIATIONS DE COULEURS

Ces six fiches constituent un guide d'utilisation des couleurs entre elles.



Les couleurs de Chaville

Les couleurs du nuancier conseil sont référencées selon un code d'identification

ENC	encadrements
FAC	façades
SOU	soubassements
POR	portes
VOL	volets
FEN	fenêtres
FER	ferronneries



défini dans la Chartes des Couleurs vers laquelle il convient de se rapprocher afin de connaître les références "étalon" des fabricants de peinture et leurs équivalences.

L'HARMONIE DES COULEURS DÉPEND DU CHOIX DES TONALITÉS MAIS AUSSI DU CHOIX DES VALEURS ET DE LA PROPORTION DES ÉLÉMENTS À METTRE EN COULEUR.

MISE EN GARDE

IL EST IMPORTANT DE PRENDRE EN COMPTE LES COULEURS EXISTANTES DANS L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT DU BÂTIMENT À RAVALER.



ENDUITS de FAÇADES

PALETTE DE COULEURS DOMINANTES

couleurs claires

FAC - C5

FAC - D6

FAC - D5

FAC - D7

FAC -B6

FAC - C6

FAC - B7

FAC - C7

FAC -B8

FAC - C8

FAC - B9

FAC - C9

ASSOCIATIONS de COULEURS

SCHÉMA DIRECTEUR D'APPLICATION

façades claires



FER - V32 | VOL - V10 | FEN - S4
FAC - B5
SOU - B11 | POR - V2 | ENC - B1



FER - W36 | VOL - W29 | FEN - R5
FAC - D7
SOU - D11 | POR - W21 | ENC - C2



FER - U34 | VOL - U29 | FEN - S4
FAC - D5
SOU - D10 | POR - U20 | ENC - D1



FER - V33 | VOL - V30 | FEN - S3
FAC - F5
SOU - F11 | POR - X20 | ENC - F1



FER - U35 | VOL - U15 | FEN - T4
FAC - B8
SOU - B10 | POR - U7 | ENC - B2



FER - V35 | VOL - U11 | FEN - R3
FAC - C8
SOU - C11 | POR - V4 | ENC - C1

ENDUITS de FAÇADES

PALETTE DE COULEURS DOMINANTES

couleurs claires

FAC - E6

FAC - F5

FAC - E7

FAC - E5

FAC - E8

FAC - F6

FAC - D8

FAC - F7

FAC - E9

FAC - F8

FAC - D9

FAC - F9

ASSOCIATIONS de COULEURS

SCHÉMA DIRECTEUR D'APPLICATION

façades claires



FER - Y36 | VOL - Y29 | FEN - T3
FAC - E9
SOU - E10 | POR - Y22 | ENC - E1



FER - U35 | VOL - U28 | FEN - T4
FAC - F7
SOU - F10 | POR - U20 | ENC - F2



FER - W33 | VOL - X14 | FEN - S3
FAC - C9
SOU - C10 | POR - X5 | ENC - C3



FER - V34 | VOL - W14 | FEN - R1
FAC - B9
SOU - B11 | POR - V7 | ENC - B2



FER - X34 | VOL - X28 | FEN - R1
FAC - F9
SOU - F11 | POR - W22 | ENC - F3

ENDUITS de FAÇADES

PALETTE DE COULEURS DOMINANTES

couleurs ocres

FAC - D12

FAC - E12

FAC - D13

FAC - E13

FAC - D14

FAC - E14

FAC - D15

FAC - E15

FAC - D16

FAC - E16

FAC - C14

FAC - C13

ASSOCIATIONS de COULEURS

SCHÉMA DIRECTEUR D'APPLICATION

façades ocres



FER - U35	VOL - U11	FEN - T3
FAC - A12		
SOU - A17	POR - U7	ENC - A3



FER - X34	VOL - U11	FEN - T3
FAC - B12		
SOU - B17	POR - X5	ENC - B3



FER - W35	VOL - X29	FEN - R3
FAC - D12		
SOU - D17	POR - X20	ENC - D3



FER - V31	VOL - X30	FEN - R3
FAC - E12		
SOU - E17	POR - V17	ENC - E3



FER - V31	VOL - Y14	FEN - S3
FAC - B15		
SOU - B18	POR - V7	ENC - B3



FER - U31	VOL - Y15	FEN - S4
FAC - C14		
SOU - C17	POR - Y6	ENC - C3

ENDUITS de FAÇADES

PALETTE DE COULEURS DOMINANTES

couleurs ocres

FAC - A12

FAC - B12

FAC - A13

FAC - B13

FAC - A14

FAC - B14

FAC - A15

FAC - B15

FAC - A16

FAC - C15

FAC - B16

FAC - C16

SCHÉMA DIRECTEUR D'APPLICATION

façades ocres



FER - Y36 | VOL - U25 | FEN - S3
FAC - D14
SOU - D18 | POR - U19 | ENC - D3



FER - V31 | VOL - V10 | FEN - R3
FAC - E14
SOU - E18 | POR - V17 | ENC - E3



FER - Y36 | VOL - U11 | FEN - T4
FAC - A16
SOU - A18 | POR - U4 | ENC - A3



FER - V33 | VOL - Y14 | FEN - R4
FAC - B16
SOU - B18 | POR - V4 | ENC - B3



FER - Y35 | VOL - Y30 | FEN - R2
FAC - D15
SOU - D18 | POR - X22 | ENC - D1

Chavillé

ENDUITS de FAÇADES

PALETTE DE COULEURS DOMINANTES

couleurs "pastel" & vives

FAC - K1

FAC - K2

FAC - L1

FAC - L2

FAC - J1

FAC - K3

FAC - J2

FAC - K4

FAC - J3

FAC - L3

FAC - J4

FAC - L4

SCHÉMA DIRECTEUR D'APPLICATION

façades "pastel" & vives



FER - W35 | VOL - M45 | FEN - R1
FAC - M1
SOU - M5 | POR - M36 | ENC - B1



FER - Y36 | VOL - G43 | FEN - R1
FAC - G2
SOU - G5 | POR - G32 | ENC - B2



FER - Z36 | VOL - M46 | FEN - R2
FAC - M3
SOU - M5 | POR - M37 | ENC - F3



FER - V34 | VOL - K41 | FEN - R2
FAC - K1
SOU - L15 | POR - K31 | ENC - B2



FER - V31 | VOL - H44 | FEN - S4
FAC - H1
SOU - H6 | POR - H32 | ENC - B2



FER - V33 | VOL - H47 | FEN - R3
FAC - I1
SOU - H6 | POR - H32 | ENC - F3

ENDUITS de FAÇADES

PALETTE DE COULEURS DOMINANTES

couleurs "pastel" & vives

FAC - M1	FAC - I1
FAC - G1	FAC - H1
FAC - G2	FAC - I2
FAC - M2	FAC - H2
FAC - M3	FAC - I3
FAC - G3	FAC - H3

ASSOCIATIONS de COULEURS

SCHÉMA DIRECTEUR D'APPLICATION

façades "pastel" & vives



FER - V31 | VOL - K46 | FEN - R2
FAC - K3
SOU - K5 | POR - K32 | ENC - B2



FER - Y36 | VOL - L46 | FEN - R1
FAC - L3
SOU - L6 | POR - L34 | ENC - F3



FER - U31 | VOL - H45 | FEN - T4
FAC - H3
SOU - H5 | POR - H34 | ENC - C3



FER - V33 | VOL - I42 | FEN - R1
FAC - I3
SOU - I5 | POR - I32 | ENC - C3



FER - V34 | VOL - I48 | FEN - R3
FAC - I4
SOU - I5 | POR - I31 | ENC - B2



VOLETS PORTES FENÊTRES FERRONNERIES

1
2
3

PALETTE DE COULEURS PONCTUELLES

ocres

VOL - J47	VOL - Z13	VOL - K45	VOL - Z30
VOL - Z14	VOL - X13	VOL - X15	POR - Z21
VOL - X12	VOL - X30	VOL - W12	POR - Z22
POR - X6	POR - X19	POR - W5	POR - Z20
POR - X21	POR - H37	POR - W6	FER - Z35
POR - X22	POR - W7	FER - X36	FEN - T6

VOLETS PORTES FENÊTRES FERRONNERIES

1 **2** 3

PALETTE DE COULEURS PONCTUELLES

verts

FEN - T5	POR - V16	VOL - V23	VOL - Y13
POR - V1	VOL-U13	VOL - V24	VOL - V10
VOL - V27	POR - V3	POR - V5	VOL - V25
VOL - J41	FER - V31	VOL - V15	VOL - V28
FER - V32	POR - V18	POR - V22	VOL - V30
FER - V34	FER - V36	FER - V35	POR - V21

VOLETS PORTES FENÊTRES FERRONNERIES

1 2 3

PALETTE DE COULEURS PONCTUELLES

bleus

VOL - U24	VOL - I46	VOL - G44	POR - H33
POR - U17	POR-Y20	VOL-U12	POR - U16
VOL - L43	POR-M35	POR-U19	VOL-U11
FER-U31	VOL - K44	POR-U5	POR - Y21
FER-U33	VOL-U30	POR-U21	FER - U32
FER-U36	POR-U6	FER-U35	POR - U22